

Industrial Strength Paint Stripper

89216, 89516, 89690 - 400ml Aerosol

CLEAR SURFACES

Highly efficient solution to aid the removal of paint and other hard to remove residues. Suitable for removing paints, lacquers and varnishes. As well as gasket/adhesive residues on cylinder heads, crankcases, gearboxes, water pumps and also carbon deposits on valve seats, cylinder heads and metal engine components.

HOW TO USE

1. Shake well before use

Spray liberally onto the surface or component from a distance of 15 to 20cm, ensuring a good coating. Leave for up to 15 minutes to soften or dissolve the paint or gasket. Remove with a scraper or similar implement.

2. Repeat

Repeat application as necessary Do not allow the product to dry out before removal.

3. Storage & Reuse

To prevent blockages, invert the can after use and spray for 2 seconds. This aerosol should be stored out of direct sunlight, in a cool well ventilated place. Consult the safety data sheet before use.

Décapant de Peinture Industriel

89216, 89516, 89690 - Aérosol de 400ml

SURFACES PROPRES

Solution très efficace pour aider à l'élimination de la peinture et d'autres résidus difficiles à enlever. Convient pour enlever les peintures, vernis et laques, ainsi que les résidus de joints/adhésifs sur les culasses, carters, boîtes de vitesses, pompes à eau et aussi les dépôts de carbone sur les sièges de soupapes, culasses et composants métalliques des moteurs.

MODE D'EMPLOI

1. Bien agiter avant utilisation

Vaporisez généreusement sur la surface ou le composant à une distance de 15 à 20 cm, en veillant à bien couvrir la zone. Laissez agir jusqu'à 15 minutes pour ramollir ou dissoudre la peinture ou le joint. Retirez à l'aide d'une spatule ou d'un outil similaire.

2. Répétez si nécessaire

Réappliquez si nécessaire. Ne laissez pas le produit sécher avant de l'enlever.

3. Stockage & Réutilisation

Pour éviter les obstructions, retournez la bombe après usage et pulvérisez pendant 2 secondes. Cet aérosol doit être stocké à l'abri du soleil direct, dans un endroit frais et bien ventilé. Consultez la fiche de sécurité avant utilisation.

Decapante de Pintura Industrial

89216, 89516, 89690 - Aerosol de 400ml

SUPERFICIES LIMPIAS

Solución altamente eficiente para ayudar a eliminar pinturas y otros residuos difíciles de quitar. Adecuado para eliminar pinturas, lacas y barnices, así como residuos de juntas/adhesivos en culatas, carcasas, cajas de cambios, bombas de agua y depósitos de carbono en asientos de válvulas, culatas y componentes metálicos del motor.

CÓMO USAR

1. Agitar bien antes de usar

Rocíe generosamente sobre la superficie o componente desde una distancia de 15 a 20 cm, asegurando una buena cobertura. Deje actuar durante 15 minutos para ablandar o disolver la pintura o junta. Retire con una espátula o implemento similar.

2. Repetir

Repita la aplicación si es necesario. No permita que el producto se seque antes de retirarlo.

3. Almacenamiento y Reutilización

Para evitar bloqueos, invierta el bote después de usar y rocíe durante 2 segundos. Este aerosol debe almacenarse fuera de la luz solar directa, en un lugar fresco y bien ventilado. Consulte la hoja de seguridad antes de usar.

Sverniciatore Industriale

89216, 89516, 89690 - Spray da 400ml

SUPERFICI PULITE

Soluzione altamente efficiente per facilitare la rimozione di vernici e altri residui difficili da eliminare. Adatto per rimuovere vernici, lacche e smalti, nonché residui di guarnizioni/adesivi su testate, carter, cambi, pompe dell'acqua e depositi di carbonio su sedi delle valvole, testate e componenti metallici del motore.

COME USARE

1. Agitare bene prima dell'uso

Spruzzare generosamente sulla superficie o sul componente da una distanza di 15-20 cm, assicurando una buona copertura. Lasciare agire fino a 15 minuti per ammorbidire o dissolvere la vernice o la guarnizione. Rimuovere con una spatola o strumento simile.

2. Ripetere

Ripetere l'applicazione se necessario. Non lasciare che il prodotto si asciughi prima della rimozione.

3. Conservazione e Riutilizzo

Per evitare ostruzioni, capovolgere la bomboletta dopo l'uso e spruzzare per 2 secondi. Conservare lontano dalla luce solare diretta, in un luogo fresco e ben ventilato. Consultare la scheda di sicurezza prima dell'uso.

Industrieller Farbfentferner

89216, 89516, 89690 - 400ml Spraydose

SAUBERE OBERFLÄCHEN

Hocheffiziente Lösung zur Unterstützung bei der Entfernung von Farben und anderen schwer zu entfernenden Rückständen. Geeignet zum Entfernen von Farben, Lacken und Beschichtungen sowie Dichtungs-/Klebstoffrückständen an Zylinderköpfen, Kurbelgehäusen, Getrieben, Wasserpumpen und Kohlenstoffablagerungen an Ventilsitzen, Zylinderköpfen und Metallmotorkomponenten.

ANWENDUNG

1. Vor Gebrauch gut schütteln

Großzügig auf die Oberfläche oder das Bauteil aus einer Entfernung von 15-20 cm sprühen, um eine gute Abdeckung zu gewährleisten. Bis zu 15 Minuten einwirken lassen, um die Farbe oder Dichtung zu erweichen oder aufzulösen. Mit einem Schaber oder ähnlichem Werkzeug entfernen.

2. Wiederholen

Bei Bedarf erneut auftragen. Lassen Sie das Produkt nicht trocknen, bevor Sie es entfernen.

3. Lagerung & Wiederverwendung

Um Verstopfungen zu vermeiden, drehen Sie die Dose nach Gebrauch um und sprühen Sie 2 Sekunden lang. Diese Spraydose sollte vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt und an einem kühlen, gut belüfteten Ort gelagert werden. Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt vor der Verwendung.

Industrial Strength Paint Stripper

89216, 89516, 89690 - 400ml Aerosol

CLEAR SURFACES

Highly efficient solution to aid the removal of paint and other hard to remove residues. Suitable for removing paints, lacquers and varnishes. As well as gasket/adhesive residues on cylinder heads, crankcases, gearboxes, water pumps and also carbon deposits on valve seats, cylinder heads and metal engine components.

HOW TO USE

1. Shake well before use

Spray liberally onto the surface or component from a distance of 15 to 20cm, ensuring a good coating. Leave for up to 15 minutes to soften or dissolve the paint or gasket. Remove with a scraper or similar implement.

2. Repeat

Repeat application as necessary Do not allow the product to dry out before removal.

3. Storage & Reuse

To prevent blockages, invert the can after use and spray for 2 seconds. This aerosol should be stored out of direct sunlight, in a cool well ventilated place. Consult the safety data sheet before use.